

CERVA 01020014 SANDPIPER BLACK

PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS, TYPE A

Description: Five fingers protective gloves for welders made from cowspilt leather, with full lining. Size 11. Each pair is marked by logo of manufacturer, article number, manufacturing date and pictograms of protection in accordance of Regulation (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 and EN 12477+A1:2005. PPE category II

Use: Gloves are designed for welding works and protection against mechanical risks in dry conditions.

Features and marking:

			
read the manufacturer user instruction	manufacturer identification	EC conformity marking	mechanical hazards icon
2133x – protection levels EN388:2016			

Abrasion resistance:	2 (1-4)
Cut resistance:	1 (1-5)
Tear resistance:	3 (1-4)
Puncture resistance:	3 (1-4)
TDM cut resistance:	x – not tested, Test method appears not to be suitable for the glove design/ material
dexterity	3

4133x3 – protection levels EN407:04	
Burning behavior	class 4 (1-4)
Contact heat	class 1 (1-4)
Convective heat	class 3 (1-4)
Radiant heat	class X (1-4)
Small splashes of molten metal	class 3 (1-4)
Large quantities of molten metal	class X (1-4)
EN12477+A1:05 TYP A – standard number, year of issue and type of welders gloves	

Maintenance and use of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves should not be used if there is a risk of entanglement with moving machinery parts. Protective properties relate only to the palm of the glove. Always use the correct size and before each use, check the condition of the gloves. Never use worn through, hardened or otherwise damaged gloves. In susceptible individuals, skin irritation may occur - in this case do not use the gloves any more. At present, there is no standardised test method for detecting the UV penetration through the gloves' materials used. Nevertheless, the current methods to manufacture protective welding gloves do normally not allow the UV penetration. As well, arc welding settings up do not allow a welder protection in case of a direct contact with all low voltage parts, the gloves do not provide protection against electric shock caused by faulty equipment or work under electric voltage. If the gloves are wet, soaked or soaked with sweat, the electric resistance is reduced and the risk may increase.

Transport and storage: Gloves should be transported in the original packaging or in a plastic bag. Gloves should be stored in a cool, dry environment away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions. Type certificate has been issued by a notified body No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. The declaration of conformity is available on www.cerva.com/conformity.htm.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

DOREZA MBROJTESE, LLOJI A

Përshkrimi: Dorezat janë të prodhuara prej lëkurë, cilësore të lëmuar dhe të ashpër, me rreshtim të plotë. Ofrohen në madhësinë numri 11. Çdo palë doreza është e pajisur me lëkurë e prodhuesit, numrin e modelit, vitin e prodhimit dhe piktogramin daltues të prodhuesit në përputhje me normën evropiane (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 dhe EN 12477+A1:2005. PMP Kategoria II. **Përdorimi:** Dorezat janë të destinuara për mbrojtjen e dorës gjatë rezezave të dëmtimeve mekanike dhe për përdorim gjatë procesit të zakshmishë salidimit në një mjedis të ri.

Karakteristikat dhe kodifikimi:

			
Piktogrami i informacionit	identifikimi i prodhuesit	simboli i përputhshmëritë	piktogrami i rrezikëve Mekanike
2133x – Shkallët e mbrojtjes EN388:2016			

Resistenca ndaj Konsumit	2 (1-4)
Resistenca ndaj Prejres	1 (1-5)
Resistenca ndaj Grijres	3 (1-4)
Rezistesa ndaj Shpimit	3 (1-4)
Resistenca e prerjes TDM:	x - nuk është testuar. Metoda e testimit duket të mos jetë e përkatshme për dizajnin / materialin e fiksuesit
Zhdërvijuesitja	3

4133x3 – Shkallët e Mbrojtjes EN407: 2004	
Resistenca ndaj zjarrit	shkallë 4 (1-4)
Resistenca ndaj nxehtësisë së transmetuar me kontakt	shkallë 1 (1-4)
Resistenca ndaj nxehtësisë së transmetuar me konveksion	shkallë 3 (1-4)
Resistenca ndaj nxehtësisë së transmetuar me rrezatim	shkallë X (1-4)
Resistenca ndaj sferëkatave të vogla të metalit	shkallë 3 (1-4)
Resistenca ndaj sferëkatave të mëdha të metalit	shkallë X (1-4)

EN12477+A1: 05 LLOJI A – Numri i standardit, viti i prodhimit dhe lloji i dorezave për salidim.

Udhëzime për mirëmbajtjen dhe përdorimin e dorezave mbrojtëse: Dorezat ruajini nga ekspozicioni i panevojshëm ndaj nxehtësisë së rrezatuar. Dorezat nuk duhet të ekspozohen ndaj tretësve organik dhe avujve të tyre, ndaj lubrifikantëve, yndyrnave, vajrave minerale dhe ujit. Pa përdorim, dorezat pastrojini me furçë për të larguar papastëritë e mëdha dhe pastaj vendosini të shtrira në një ambient me temperaturën e dhomës. Dorezat nuk mund të lahen dhe të pastrohen kimikisht. **Kujdes:** Dorezat nuk duhet të përdoren nëse ekziston rreziku i kapjes së reyeren vetë pjesët e lëvizshme të makinerve. Karakteristikat mbrojtëse të dorezave i referohen vetëm pjesës së pëllëmbës së saj. Përdorimi gjithnjë duhet me madhësi të përkatshme dhe para çdo përdorimi, kontrollojni gjendjen e tyre. Asnjëherë mos përdorni doreza të konsumuara, të dëmtuara ose të destinuara për të destinuara për tu përdorur gjatë salidimit me hark elektrik. Në përjashtimet mundësi e acarimit të lëkurës së tyre - në këtë rast, dorezat mos i përdorni. Aktualisht nuk ekzistojnë metodat të standardizuara të provave për përcaktimin e depëritimit të rrezatimit UV në materialet e dorezave, megjithatë metodat e përdorura aktualisht për ndëmtim e doreza mbrojtëse për saldatorë, në përgjithësi, e parandalon depërtimin e rrezatimit UV. Nëse dorezat janë të destinuara për tu përdorur gjatë salidimit me hark elektrik, ato nuk ofrojnë mbrojtje ndaj goditjes elektrike të shkuarave nga pajisjet e dëmtuara apo gjatë punës nëntension elektrik. Nëse dorezat janë të lagura, të ndotura, ose të përkshkura nga lëvizja, rezistenca elektrike e tyre është e reduktuar dhe rreziku i goditjes elektrike mund të rritet.

Transporti dhe magazinimi: Dorezat transportojini në paketimein original ose në qese plastike. Dorezat duhet të ruhen në një vend të thatë dhe të freskët, larg rrezave direkte të Diellit. Në qoftë se rrespektohen kushtet e përkatshme të magazinimit, ata/i maksimal i qëndrimit në magazinë është 5 vjet që nga data e prodhimit.

Certifikata e tipit është lëshuar nga persona i notifikuar nr. 2369 VIPO a.s., (sh.a.), Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Republika e Sllovakisë. Deklarata e konformitetit është e disponueshme në www.cerva.com/conformity.htm.

Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Cëke

QORUVYUCU QAYNAQÇI ƏLƏKƏRLƏRİ, TYPE A

Təsvir: Bəş barmaqlı və tam əstəri qoruyucu qaynaqçı ələkləri. Hər cüt üzərində (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 və EN12477+A1:2005 Avropa Standartına uyğun ticarət markası, məhsulun kodu, istehsal tarixi və qoruyucu piktogramları ərsələndirilmiş. PPE Kategoriyası II.

İstifadə: Bu ələklər qoruyucu mühitdə qaynaq işlərində mexanik risklərə qarşı qoruyucudur.

Texniki Xüsusiyyətləri və İşarələri:

			
İstifadə Bələdçisi	İstehsalçı	Uyğunluq İşarəsi	Mekanik Risk Piktogramı
2133x – Qoruma Səviyyəsi EN388:2016			

Sürtünməyə qarşı davamlılıq:	2 (1-4)
Kəsilməyə qarşı davamlılıq:	1 (1-5)
Ornimağa qarşı davamlılıq:	3 (1-4)
Desinimə qarşı davamlılıq:	3 (1-4)
TDM kəsilmə müdirmat:	x - Sınaqdan keçirilməyib, ələklərin konstruksiyasını nəzərə alaraq sınaq işuunu mümkün hesab edilmir
Xüsusiyyətləri	3

4133x3 – Qoruma Səviyyəsi EN407:04	
Alov Müqaviməti	class 4 (1-4)
Toxumla Dərəcəsi	class 1 (1-4)
İstiliyin Cədlirilməsi	class 3 (1-4)
İstiliyin Yayımı	class X (1-4)
Kiçik Metal Sıçramalar	class 3 (1-4)
Böyük Metal Sıçramalar	class X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP A – Avropa Standart Normları

Baxım və Ambarlanması: Ələklər istidən qoruyun, maye və buxanlı toxumasına manye olun. Yağ və su ilə toxumasından qoruyur. Ələyin üzərindəki qırıq otaq temperaturada hər firca ilə ələklədən təmizləyin. Ələk yuyulmas.

Xəbərdarlıq: İş mühitində ələklərin taxılması riski olan uyq mənzilərimizi çalırsa bu ələklərin istifadəsinə qadaq qoyulmuşdur. Ələklərin qoruma səviyyələri yalnız ələyin ovuc içi üçün xarakterizə olunur. Ələklərin qoruma səviyyələri yalnız ələyin ovuc içi üçün xarakterizə olunur. Ələklərin qoruma səviyyələri yalnız ələyin ovuc içi üçün xarakterizə olunur. Ələklərin qoruma səviyyələri yalnız ələyin ovuc içi üçün xarakterizə olunur.

Desayma və Ambarlam: Ələklərinizi qat qatlaşdırımda və ya plastik bir qutuda quru və gümüş işığından uzaq bir yerdə mühafizə edin. Məhsulun geyilmə müddəti uyğun şərhlərdə 5 idir. Sertifikasi 2369 nömrəli təstifişgimni quruluşu və VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakiya tərəfindən yaradılmışdır. Uyğunluq bəyannaməsi www.cerva.com/conformity.htm internet saytından əldə edilə bilərsiniz. **İstehsalçı:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çex Respublikası

Сертификация: Сертификат выдан на соответствие требованиям стандарта EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 и EN 12477+A1:2005. ЛПС категория II.

Употреба: Ръкавиците са за заваръчна работа и защита от механични рискове в суха среда.

Маркировка:

			
прочетете инструкцията на употреба	идентификация на производителя	ЕС маркировка за съответствие	механични рискове икона
2133x – нива на защита EN388:2016			

Устойчивост към протравяне:	2 (1-4)
Устойчивост към разрез:	1 (1-5)
Устойчивост към разкъсване:	3 (1-4)
Устойчивост към перфорация:	3 (1-4)
TDM съпротивление на среза:	x - не е изпробвано, методът не е подходящ
Имайки предвид конструкцията на ръкавицата	
Чувствителност:	3

			
прочетете инструкцията на употреба	идентификация на производителя	ЕС маркировка за съответствие	механични рискове икона
2133x – нива на защита EN407:04			

Запалимост	клас 4 (1-4)
Контактна топлина	клас 1 (1-4)
Конвективна топлина	клас 3 (1-4)
Лъчеста топлина	клас X (1-4)
Малки проски разтопен метал	клас 3 (1-4)
Големи количества разтопен метал	клас X (1-4)

EN12477+A1:05 TYPE A – номер на стандарта, година на издаване и вид на заваръчните ръкавици

Инструкция за поддръжка и употреба: Пазете ръкавиците от топлинно излъчване и влиянието на разтворителите и техните изпарения, смазочни вещества, мазини и вода. Замърсените ръкавици трябва да бъдат почиствани с четка и свободно оставени при стайна температура. Ръкавиците не се перат от химически почиства.

Внимание: Ръкавиците не трябва да се използват в места където съществуват опасности от захване от подвижни части на машини. Използвайте винаги ръкавици с правилен размер и преди всяко използване проверете тяхното състояние. Никога не използвайте повредени пъкавици. При чистящите лица не е изключено дразнене на кожата. В момента не съществуват стандартизиран метод за тестване на UV преминаване през ръкавиците. Въпреки това ръкавиците се изработват от материали, които не допускат UV преминаване. Ръкавиците не предпазват от токов удар предизвикан от повредено оборудване или работа с електричество. Ако ръкавиците са мокри или при продължителна работа с изпозити ръце, защитните свойства намаляват и риска от токов удар е по-голям.

Транспорт и складиране: Транспортните ръкавици трябва да се съхраняват в суха и хладна среда, без да бъдат излагани на пряка слънчева светлина. При подходящи условия, срока на складиране е в пет години.

Сертификат е издаден от сертификационч орган No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakiya. Заявлението за съответствие се намира на www.cerva.com/conformity.htm.

Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

ОЦОХРАННЕ РУКАВИЦЕ ПОР СВАРЧЕ, ТYP A

Popis: Rukavice jsou vyrobeny z kvalitní měkké šitpané hovězí usně. Jsou s podšívkou. Dodávají jsou ve velikosti 11. Jednotlivé páry jsou dále označeny logem dodavatele, typovým číslem, rokem výroby a piktogramy ochranného učření v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 a EN 12477+A1:2005. PV at Kategorie II.

Použití: Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a pro běžné svářečské práce v suchém prostředí.

Vlastnosti a značení:

			
piktogram informace	identifikace výrobce	značka shody	piktogram mechanická rizika
2133x – Stupně ochrany EN388:2016			

Stupeň ochrany proti oděru:	2 (1-4)
Stupeň ochrany proti profizitnmu čepeli:	1 (1-5)
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:	3 (1-4)
Stupeň ochrany proti popichnutí:	3 (1-4)
Odolnost řezu TDM:	x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná
z hlediska konstrukce rukavice	
Účinnost ochrany před UV:	3

4133x3 – Stupně ochrany EN407:04	
Odolnost proti hoření	trída 4 (1-4)
Odolnost proti kontaktnímu teplu	trída 1 (1-4)
Odolnost proti konvekčnímu teplu	trída 3 (1-4)
Odolnost proti sálavému teplu	trída X (1-4)
Odolnost proti malým rozstřikům kovu	trída 3 (1-4)
Odolnost proti velkým rozstřikům kovu	trída X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP A – číslo normy, rok vydání a typ rukavice pro svářeče

Návod na udržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí slávým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubě nedotýkejte ostrými předměty a rukavice nechte rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaněovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodělné, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U otvřitých očí nebo neni vyloučen riziko poškození očí v takovém případě, rukavice nechte rozprostřené v suchostnosti neexistují žádné normalizované zkušební metody pro zjišťování průniku UV záření do materiálu rukavic, ale v současnosti používané metody konstrukce ochranných rukavic pro svářeče obvykle průniku UV záření zabývají. Pokud jsou rukavice určeny pro svařování elektrickým obloukem, nepokoušejte ochranu proti úrazu elektrickým proudem, zejména vzhledem k vadám způsobeným proudem pod napětím. Pokud jsou rukavice určeny k práci s elektrickým obloukem, rukavice nechte rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Preprava a skladování: Rukavice připravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/conformity.htm.

Vyrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

SCHWEISSER-SCHUTZHANDSCHUH, TYP A

Beschreibung: Fünftfinger-Sicherheitshandschuh aus hochwertigem, weichem Rindsappellleder. Mit Innenfutter. erhältlich in Grösse 11. Die einzelnen Paare sind gekennzeichnet mit dem Logo des Zulieferers, einer Typkennzeichnung, dem Herstellungsjahr und dem Arbeitsschutz-Piktogramm, dass der Handschuh konform ist mit (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 und EN 12477+A1:2005. PSA der Kategorie II.

Verwendung: Dieser Handschuh ist vorgesehen zum Schutz vor mechanischen Gefahren und für normale Schweisserarbeiten in trockener Umgebung.

EN 420, EN407

EN 388, EN 12477

			
Piktogramm Information	Identifikation des Herstellers	Konformitäts-zeichen	Piktogramm mechanischer Risiken
2133x – Schutzstufe EN388:2016			

Abriebfestigkeit:	2 (1-4)
Schnittfestigkeit:	1 (1-5)
Weiterreissfestigkeit:	3 (1-4)
Durchstichfestigkeit:	3 (1-4)
TDM Schnittwiderstand:	x - Es wurde nicht getestet, die Methode scheint im Hinblick auf die Konstruktion der Handschuhe nicht geeignet sein.
Griffestigkeit Klasse	3

4133x3 – Schutzstufe Brennverhalten EN407:04	
Schutz vor Entzündung:	Klasse 4 (1-4)
Schutz vor Kontaktwärme:	Klasse 3 (1-4)
Schutz vor Konvektionswärme:	Klasse 3 (1-4)
Schutz vor Strahlungswärme:	Klasse X (1-4)
Schutz vor Tropfen geschmolzenen Metall	Klasse 3 (1-4)
Schutz vor großen Mengen flüss. Metalls	Klasse X (1-4)

EN12477+A1:2005 TYP A Normnummer und Ausgabejahr, **Schweisser-Handschuh** **Anleitung zur Pflege und zur Benutzung des Handschuhs:** Schützen Sie den Handschuh vor Strahlungswärme. Darf nicht organischen Lösungsmitteln und ihren Dämpfen, Schmiermitteln, Fetten, Mineralölen und Wasser ausgesetzt werden. Nach Verwendung entfernen Sie grobe Unreinheiten mit einer Bürste und spülen Sie mit Wasser ab. Lassen Sie die Handschuhe dann frei ausgebreitet bei Zimmertemperatur trocknen. Nicht mit chemischen oder chemisch reitigen. **Hinweis:** Die Handschuhe dürfen nicht verwendet werden, wenn eine Gefahr des Hängenbleibens in beweglichen Teilen des Gerätes droht. Die Schutzgegenstände beziehen sich nur auf die Handfläche. Verwenden Sie immer die passende Größe und vor jedem Benutzen kontrollieren Sie den Zustand. Benutzen Sie nie zerkratze, verhärtete oder anderweitig beschädigte Handschuhe. Bei empfindlichen Personen sind Reizungen der Haut möglich – in diesem Fall benutzen Sie die Handschuhe nicht mehr. Zum jetzigen Zeitpunkt existiert keine genannte Testmethode, mit der man das Eindringen von UV Strahlung in das Handschuhmaterial messen kann, aber die momentan angewendete Methoden wie Schweisserhandschuhe hergestellt werden, schützen vor normaler UV-Strahlung. Sollten die Handschuhe zum Schweißen mit elektrischem Lichtbogen verwendet werden, schützen sie nicht vor elektrischen Stromschlägen, die verursacht wurden durch defekte Geräte oder Arbeiten unter Spannung. Sollten die Handschuhe nass verschmutzt oder mit Schweiß vollgesaugt sein, ist der elektrische Widerstand verringert und das Risiko wird erhöht.

Transport und Lagerung: Transportieren Sie die Handschuhe in der Originalverpackung oder in einem Kunststoffbeutel. Notwendig ist eine Lagerung in trockener und kühler Umgebung, außer Reichweite von direktem Sonnenlicht. Bei idealen Bedingungen ist eine maximale Lagerungszeit von 5 Jahren ab Herstellung vorgesehen. Das Zertifikat wurde von der autorisierten Person Nr.2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slowakische Republik herausgegeben. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.

Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

SVEJSEHANDSKER, TYPE A

Beskrivelse: Fire-fingrede beskytelsehandsker til svejsere, lavet af okseplast. Handskerne er helformede. Størrelse 11. Hvert par er markeret med producentens logo, artikel-nummer, produktionsdato samt piktogrammer for standarderne (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 og EN 12477+A1:2005. PV at Kategorie II.

Brug: Handskerne er designet til svejsearbejde og mekaniske risici i tørre omgivelser.

Funktioner og mærkning:

			
Læs bruger-vejledningen	identifikation af producent	CE overensstem-melsesmærkning	Mekanisk risiko ikon
2133x – beskyttelsesniveauer EN388:2016			

Slidstyrke (rotationer):	2 (1-4)
Gennemskæring (indeks):	1 (1-5)
Iturvinding (Newton):	3 (1-4)
Stikmodstand (Newton):	3 (1-4)
TDM cut modstand:	x - blev ikke afprøvet, metoden anses ikke at være egnet med hensyn til handskenes konstruktion
Fingerfingring	

</

LT APSAUGINĖS PIRŠTINĖS SUVIRINTOJAMS, TYPAS A

Aprašymas: Pirštunos karvės odos pirštines su pamušalu suvirintojams. Dydis 11. Kiekviena para pažymėta gamintojo logotipu, numeriu, pagaminimo data ir piktogramoms, kurios atitinka apsauga pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 12477+A1:2005. II kategorijos AAP **Naudojimas:** Pirštines sukurtos suvirinimo darbams ir apsaugai nuo minimalių mechaninių pažeidimų, darbu su sausoje aplinkoje. **Savybės ir žymėjimas:**

				
Informacijos piktograma	Gamintojo identifikacija	Atitikties ženklas	Mechaninės rizikos piktograma	Asparumui karščiui piktograma

2133x – Apsaugos laipsnis **EN388:2016**
Atsparumas įbrėžimui: 2 (1-4)
Atsparumas pjūvimui: 1 (1-5)
Atsparumas plyšimui: 3 (1-4)
Atsparumas pradūrimui: 3 (1-4)
TDM pasipriešinimo varžai: x - nebuvo išbandytas, metodos neatrodo tinkamas pirštinių konstrukcija
Judumas: 3

413x3x – Apsaugos laipsnis EN407:04
Degumo klasė 4 (1-4)
Kontaktui su šiluma klasė 1 (1-4)
Srautinio karščio klasė 3 (1-4)
Šilumos spinduliavimo klasė X (1-4)
Mažų išsilydžiusių metalo dalelių klasė 3 (1-4)
Didelių išsilydžiusių metalo dalelių klasė X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP A - standartinis numeris, išleidimo metai ir suvirinimo tipai **Aprašymas:** Pirštines suvirintojų darbui su pamušalu, suvirinimo pirštines suules kaitros. Netinkamos naudojimui darbu su organiniais skaiduliais ir ju garais, tabalais, riebalais, mineraliniais aliejais arba vandeniui. Po kiekvieno darbo, tapstenius nešvarumus nuo pirštinių nuvalyti skudurėliu, džiovintike laisvai padėtas kambario temperatūroje. Pirštinių negalima skalbti arba valyti chemiui būdu.

Dėmesio: Pirštines netinkamos darbu pri judriųjų mechanizmu kur yra užsikabinimo ar įsukimo rizika. Pirštines apsaugti tik vidinė plastikos pusė. Pasirinkite reikiamą pirštinių dydį ir prieš kiekvieną darbą įsitikinkite ar jos yra tinkamos naudoti. Niekada nenaudokite įplyšusių, sukietėjusių ar kitap pažeistų pirštinių. Jautriems asmenims nuo pirštinių gali atsirasti alerginės odos reakcijos. Tokiu atveju šių pirštinių nevėliokite. Šiuo metu nėra standarto suvirintojų bėdymų metodo, kuris nustatytų por pirštines praskisverbiančias UV medžiagas. Nepaisant to, gamintojai apsaugines suvirinimo pirštines, naudojanas medžiagas, neleidžiančios UV skverbti. Taip pat, suvirinimo nuostatos neteikiama suvirintojo apsauga tiesioginiu kontaktui su visais žemos įtampos atvejais, pirštines neapsaugo nuo elektros šoko, kurį sukelia sugedusį įranga ar dirbantis su elektros įtampa. Jei pirštines suoleis, purvinos arba įmirkusios prakaitui, elektrinė varža sumažėja ir rizika gali padidėti.

Transportavimas ir sandėliavimas: Pirštines turi būti transportuojamos originalioje pakuoje arba plastikiniame maiše, saugomos gamintojo arba kitose plastikinėje pakuojeje, sausose ir vėsioje aplinkoje, toliau nuo saulės spindulių. Galiotįma laikas yra 5 metai nuo pagaminimo datos tinkamos sąlygose.

Sertifikatas išduotas pagal Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovakijos respublika. Atitikties deklaracija paskelbta svetainėje www.cerva.com/conformity.htm. **Gamintojas:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos respublika.

LV AIZSARGCIMI METINĀTĀJIEM, TIPS A

Apraksts: Piecu pirksitu aizsargcimdi metinātajiem no zamšādas, oderēti. Izmers: 11. Kats pārīs ir mārķēts ar ražotāja logotipu, artikula numuru, ražošanas datumu un aizsardzības piktogramām saskaņā ar (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 un EN 12477+A1:2005. IAL II. kategorija **Lietošana:** Cimdi ir izstrādāti metināšanas darbiem un aizsardzībai pret mehāniskiem riskiem darba laikā. **Piktogrammas un mārķējums:**

				
Izlasiet lietošanas instrukciju	ražotāja identifikācija	EC atbilstības mārķējums	mehāniskā riska piktograma	karstuma riska piktograma

2133x – aizsardzības līmenis **EN388:2016**
Nobrazumu izturiba: 2 (1-4)
Izturiba pret iegriezumiem: 1 (1-5)
Izturiba pret plisumiem: 3 (1-4)
Izturiba pret caurduršanu: 3 (1-4)

TDM samazināt pretestību: x - nav testēts, metode nešķiet piemērota, ņemot vērā cimdā konstrukciju
Veiklība 3

413x3x – aizsardzības līmenis EN407:04
Atrašanās līesmas klasē 4 (1-4)
Aizsardzība pret tiešu karstumu klasē 1 (1-4)
Aizsardzība pret vāspārēju karstumu klasē 3 (1-4)
Aizsardzība pret siltām karstām tvaikiem klasē X (1-4)
Aizsardzība pret siltām, kausētiem metāla daļiņām klasē 3 (1-4)
Aizsardzība pret lielām kausētiem metāla daļiņām klasē X (1-4)

EN12477+A1:05 TIPS A - standarts, lievešanas gads un metinātāju cimdū tips. **Lietošanas instrukcija:** Nepakļauj cimdus tiešai karstuma, organisko skāidnātāju, to tvaiku, smērvielu, tauku, minerālviel un ūdens ietekmei. Liekākos netirums notīrīt ar birstiiti un ļaut cimdīem izžūt istabas temperatūrā. Cimdus nedrīkst mazgāt un tīrīt ķīmiski.

Bridinājums: Neizmantot cimdus gadījūmā, ja pastāv mīiedarības risks ar iekārtu kustīgām detaļām. Norādītās aizsardzības līmenis attiecas tū uz plaukstas daļu. Vienmēr izmantojiet pareizo izmēru un pirms katras lietošanas pārbaudiet cimdā stāvokli. Niekad neizmantojiet cimdus satraucētiem vai citādi bojātiem cimdus. Alerģiskiem cilvēkiem iespējams šāds kārdinājums – šāds gadījuma iznākums cimdus neizmantojiet. Pašlāik netiek izmantota standartizātes testa metode, lai noteiktu izmantotā cimdū materiāla UV staru caurlaidību. Tomēr pārseizējās metinātāju aizsargcimdū ražošanas metodes parasti nepieļauj UV staru caurlaidību. Kā arī loka metināšanas specifika nepieļauj metinātāja aizsardzību gadījūmā, ņonākot tiešā saskārē ar visām zemsprieguma daļām, cimdi nenodrošina aizsardzību pret elektrisko šoku, ko izraisašūšs bojātas iekārtas vai strādājoš tēm sprieguma. Ja cimdi ir mitri, netirī vai savsūdiši elektriskā pretestība samazinās un risks var palielināties.

Transportāšana un uzglabāšana: Cimdi jātransportē oriģinālajā iepakojumā vai plastikāta maišā. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, nepakļaut tiešu saules staru iedarbībai. Derīguma termiņš, pie nosacījuma, ka cimdi tieš uzglabāti piemērotos apstākļos, ir 5 gadi no ražošanas datuma. Tipa sertifikātu izsniedz pilnvarotā iestāde Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovak Republic. Atbilstības paziņojums publiskots šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm. **Ražotājs:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

NL LASHANDSCHOENEN, TYPE A

Omschrijving: Lashandschoenen, vijf vingers, gemaakt van rundsplei. Met Kevlar versterkt voor gebruik in verhoogde risico omgevingen. (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 en EN12477+A1:2005. PBM categorie II. **Gebruik:** Handschoenen zijn geschikt voor lassen en bieden bescherming tegen mechanische risico's in droge omstandigheden. **Eigenschappen en markering:**

			
informatie pictogram	Leverancier	Europees regelgeving	pictogram voor mechanische risico's - hitte

2133x – beschermingsniveau **EN388:2016**
Schuurbestendigheid: 2 (1-4)
Snijbestendigheid: 1 (1-5)
Scheurbestendigheid: 3 (1-4)
Doorstekbestendigheid: 3 (1-4) **EN388:2016** - norm en uitgavejaar
TDM niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het ontwerp / materiaal van de handschoen
Handigheid: 3

413x3x – beschermingsniveau EN407:04
Ontvlambaarheid : klas 4 (1-4)
Contacthitte : klas 1 (1-4)
Geleidelingshitte : klas 3 (1-4)
Stralingshitte : klas X (1-4)
Kleine spatten gesmolten metaal : klas 3 (1-4)
Grote hoeveelheden gesmolten metaal : klas X (1-4)
EN12477+A1:05 TYP A – normering + geschikt voor lassers

Reinigt en onderhoud: Bescherm de handschoenen tegen stralingshitte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, minerale oliën en vaten. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstervingen met bewegende onderdelen van machines. Gebruik altijd de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als gebruikte handschoenen dienen grondig geïnspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts. Op dit moment is er geen gestandaardiseerde methode om de UV-penetratie door de handschoen te testen. Echter, de huidige methode om lashandschoenen te maken laat geen UV-straling door. Worden de lashandschoenen gebruikt bij viamboglassen, dan bieden deze geen bescherming tegen elektrische schokken veroorzaakt door een defect aan het lasmateriaal of aan de elektrische netvoeding spanning. Niette bevestigd of door zweet droogdrongen handschoenen verminderen de elektrische weerbaarheid van de handschoen en verhogen het risico.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelijkeheidszin van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiedenis van de handschoen voor het beoogde gebruik. **EN12477+A1:2005 TYP A** - Type certificaat werd uitgevaardigd op de volgende manier: Norm 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovak Republic. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechoi

NO SVEISEHANSKER, TYPE A

Beskrivelse: Femfingerede beskyttelseshansker til sveiser, laget av oksespalt. Hanskene er helført. Størrelse 11. Hvert par er merket med produsentens logo, artikkelnummer, produksjonsdato samt piktogrammer for standardene (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 og EN 12477+A1:2005. PUV av kategori II.

Transport og lagring: Hanskene er designet til sveisearbeid og mekaniske farer i tørre omgivelser.

Funksjoner og merking:

				
Läs bruks-anvisningen av producent	Identifikasjon av produsent	CE-samsvars-merking	Mekanisk risiko-ikon	Varme og lid-ikon

2133x – beskyttelsessnivå **EN388:2016**

Slittebestandighet: 2 (1-4)
Skjærefasthet: 1 (1-5)
Rivestyrke: 3 (1-4)
Stikkstyrke: 3 (1-4) **EN388:2016**-standard og utstedelsesår
TDM kuttestand: x - Ikke testet, metoden virker ikke å være egnet pga. hanskens konstruksjon
Smidighet: 3

413x3x – beskyttelsessnivå EN 407:04
Antennesensfare klasse 4 (1-4)
Kontaktvarme klasse 1 (1-4)
Isoleringsverne klasse 3 (1-4)
Strålvarme klasse X (1-4)
Metallspurt, små klasse 3 (1-4)
Metallspurt, store klasse X (1-4)

EN12477+A1:05 TYPE A - standardnummer, produksjonsår og sveisehansker

Instruksjoner for vedlikehold og bruk av beskyttelseshansker: Beskytt hanskene mot strålevarme, utsett ikke hanskene for organiske løsemidler og eller -dampar, smørmedier, fett, mineraliske oljer eller vann. Etter bruk har grovere eller mindre saging fjernes med en fin børste. Hanskene bør oppbevares løst utstrakt ved romtemperatur. Hanskene er ikke egnet til vask eller kjemisk rensning.

Advarsel: Hanskene bør ikke brukes der hvor det er fare for at de kan vikles inn i bevegelige maskindeler. De beskyttende egenskapene relaterer kun til hanskens håndflate. Bruk aldri gjenomsittelig, harde, eller på annen måte skadde hansker.

For brukere som er spesielt følsomme, kan det forekomme hudirritasjon – hvis dette oppstår må hansen ikke brukes. For tiden finnes ingen standardisert testmetode for måling av UV-genomtrengning gjennom materialet som benyttes i hansen. Imidlertid tillater de gjeldende metoder for produksjon av sveisehansker normalt ikke gjennomtrengning av UV. Ved utførelse av lysbue-sveising er sveiseren ikke beskyttet hvis det er snakk om direkte kontakt med alle lavspendeler. Hansen gir ikke beskyttelse mot elektrisk støt forårsaket av defekt utstyr eller arbeide med elektrisk spenning. Hvis hanskene er våte, tilsmussete eller fuktige av svette vil den elektriske motstandssyktigheten være redusert og risikoen kan være økt.

Transport og lagring: Hanskene bør transporteres i den originale forpakningen eller i plastpose. Oppbevares best i kjølige, tørre og ventilerte omgivelser. Unngå lagring i direkte sollys. Hanskenes estimerte holdbarhet er ca. 5 år fra produksjonsdatoen, hvis de har vært oppbevart under egnede forhold.

Typa sertifikat er utstedt av det registrerte orgn Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovak Republic. Samsvarserklæringen er etter lagt til på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

PL RĘKAWICE DLA SPAWACZY, TYP A

Opis: Rękawice wyprodukowane z dobrej jakości, miękkiej, dwoinowej skóry białejcej. Posiadają podszewkę. Dostarczane w rozmiarze 11. Poszczególne pary posiadają oznaczenie logo dostawcy, numer typu, rok produkcji oraz piktogramy przeznaczania z punktu widzenia rodzaju ochrony zgodnie z normami (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 oraz EN 12477+A1:2005. SOI kategorii II.

Transport i przechowywanie: Rękawice są przeznaczone do ochrony rąk stwardniających przed urazem mechanicznym i do wykonywania w typowych pracach w spalwalnictwie w suchym środowisku.

Właściwości i przeznaczenie:

				
piktogram informacie	identyfikacja producenta	oznaczenie zgodności	piktogram ryzyko mechaniczne	piktogram temperatura i ogień

2133x – Stopnie ochrony **EN388:2016**
Stopień ochrony przeciw ścieraniu: 2 (1-4)
Stopień ochrony przeciw przecięciu: 1 (1-5)
Stopień ochrony przeciw rozdzierciu: 3 (1-4)
Stopień ochrony przeciw przekłuciu: 3 (1-4)
Rezystancja ciepła TDM: x - nie testowany, metoda badawcza wydaje się nie pasować do projektu / materiału rękawicy
Zdolność chwytną (czwrotność) klasa 3

413x3x - Stopnie ochrony EN407:04
Zachowanie się podczas palenia klasa 4 (1-4)
Oporność na ciepło kontaktowe klasa 1 (1-4)
Oporność na ciepło konwekcyjne klasa 3 (1-4)
Oporność na ciepło promieniowania klasa X (1-4)
Oporność na drobne rozpryski metalu klasa 3 (1-4)
Oporność na duże rozpryski metalu klasa X (1-4)
EN12477+A1:2005 TYP A - Numer normy, rok wydania i typ rękawicy dla spawacza **Instrukcja konserwacji i używania rękawic ochronnych** Rękawice należy chronić przed ciepłem promieniowania. Nie mogą być wykorzystywane do pracy z rozpuszczalnikami organicznymi ich parami, smarami, tłuszczami, olejami i mineralnymi i wodą. Po pracy duże części zanieczyszczeń należy usunąć za pomocą szczotki, a rękawice należy pozostawić w temperaturze pokojowej. Rękawic nie można prać ani czyścić chemicznie.

Uwaga: Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchwycenia ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Właściwości ochronne dotyczą jedynie części chwytną rękawicy. Zawsze należy używać rękawic w odpowiednim rozmiarze, a przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy nie wolno używać podartych, przetartych, stwardniałych lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych nie jest wykluczone podrażnienie skóry - w takim przypadku należy zaprzestać używania tych rękawic. Aktualnie nie mamy do dyspozycji żadnych znormalizowanych metod badawczych stwierdzających przenikanie promieniowania UV przez materiał rękawic, ale używane obecnie metody produkcji i konstrukcji rękawic ochronnych dla spawaczy przeważnie chronią przed promieniowaniem UV. Podczas spawania za pomocą luku elektrycznego rękawice te nie zapewniają ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powstałym na skutek wadliwych urządzeń lub przy pracy pod napięciem. Jeśli rękawice są mokre, brudne lub nasiąknięte potem, opór elektryczny się zmniejsza, a ryzyko porażenia prądem może się zwiększyć.

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiednich warunkach magazynowania rękawice można przechowywać przez co najmniej 5 lat od daty produkcji

Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Republika Slowacka. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

PT LUVAS DE PROTEÇÃO, TIPO A

Descrição: As luvas são produzidas de couro macio de qualidade e dividido, com forro cheio. São sem forro. São fornecidas no tamanho 11. Pares individuais são marcadas com o logo do fornecedor, número de tipo, ano de produção e pictogramas de proteção de acordo com o (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 e EN12477+A1:2005. EPI categoria II. **Uso:** As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra riscos mecânicos e para trabalhos de soldador comuns no ambiente seco.

Características e marcação:

			
pictograma identificação	marca	pictograma riscos mecânicos	pictograma calor e fogo

2133x – Níveis de proteção **EN388:2016**

Nível de proteção contra abrasão: 2 (1-4)
Nível de proteção contra corte com faca: 1 (1-5)
Nível de proteção contra rasgamento: 3 (1-4)
Nível de proteção contra perfuração: 3 (1-4)

Resistência ao corte TDM: x - não foi testado, o método não parece apropriado devido a construção da luva
Destreza 3

413x3x – Níveis de proteção EN407:2004
Resistência ao fogo classe 4 (1-4)
Resistência ao calor de contato classe 1 (1-4)
Resistência ao calor convectivo classe 3 (1-4)
Resistência ao calor radiante classe X (1-4)
Resistência aos pequenos respingos de metal derretido classe 3 (1-4)
Resistência aos grandes respingos de metal derretido classe X (1-4)

Resistência ao corte TDM: x - não foi testado, o método não parece apropriado devido a construção da luva

EN12477+A1:05 TIPO A – número da norma, ano de emissão e tipo das luvas para soldadores

Instruções para manutenção e uso das luvas protetivas: Proteger as luvas contra a exposição desnecessária ao calor radiante. As luvas não podem ser expostas a solventes orgânicos e aos seus vapores, lubrificantes, graxas, óleos minerais e água. Depois da utilização, eliminar as grossas impurezas usando uma escova e deixar as luvas livremente estendidas em temperatura ambiente. As luvas não podem ser lavadas nem limpas a seco.

Aviso: As luvas não devem ser usadas se houver risco de ficarem presas em partes de máquinas em movimento. As propriedades de proteção só se aplicam à parte das palmas das luvas. Usar sempre as luvas no tamanho adequado e antes de usar sempre controlar o seu estado. Nunca usar luvas desgastadas, endurecidas ou com outros danos. Em pessoas sensíveis podem ocorrer irritações na pele, neste caso pare de usar as luvas. Atualmente não existem métodos normalizados para determinar a penetração da radiação UV nos materiais das luvas, mas atualmente os métodos utilizados para a fabricação das luvas de proteção para soldadores geralmente impedem a penetração dos raios UV. Se as luvas são projetadas para a soldagem a arco volcáo, não protegem contra choque elétrico causado por equipamento defeituoso ou por trabalho sob tensão. Se as luvas estiverem molhadas, sujas ou molhadas de suor a resistência a eletricidade é reduzida e o risco pode aumentar.

Transporte e armazenamento: As luvas têm que ser transportadas na embalagem original ou em saco de plástico. É necessário armazenar as luvas no ambiente seco e frio, fora do alcance da luz solar direta. Em condições adequadas de armazenamento, a vida útil é de 5 anos desde a data de fabricação.

O certificado de tipo foi emitido pela pessoa notificada Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Republika Eslovaca. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Checa

RO MÂNUȘI DE PROTECȚIE PENTRU SUDURĂ, TIP A

Descriere: Mănuși din spalt de bovină cu cârpușeală din bumbac, lizieră în cusături, lungimea de 35 cm. Mărima 11. Nivelul de protecție și marcelele conform normelor (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 și EN 12477+A1:2005. EIP categoria II.

Utilizare: Mănușile sunt destinate protecției mecanice a mâinilor în mediu uscat în timpul sudurii. Din motive de igienă se poate folosi în loc de cârpușeală o mănușă tricot de bumbac, ce poate fi spălată.

Caracteristici și marcaje:

				
citiți instrucțiunile	identificarea Producător	marcaj conformitate	pictogramă protecție mecanică	pictogramă protecție termică

2133x – Nivelul de protecție **EN388:2016**
Rezistență la abraziune: 2 (1-4)
Rezistență la tăiere: 1 (1-5)
Rezistență la rupere: 3 (1-4)
Rezistență la înțepare: 3 (1-4) **EN388:2016** - anul aplicării standardului
Rezistență la tăiere TDM: x - nu sunt testate. Metoda de încercare pare să nu fie adecvată pentru designul/materiulul mănușilor
Clasa de dexteritate 3

413x3x – Nivelul de protecție EN407:04
Comportament la ardere: klasa 4 (1-4)
Rezistența la căldura de contact klasa 1 (1-4)
Rezistența la căldura de convecție klasa 3 (1-4)
Rezistența la căldura radiantă klasa X (1-4)
Rezistența la picături mici de metal topit klasa 3 (1-4)
Rezistența la cantitate mare de metal topit klasa X (1-4)

EN12477+A1:2005 TIP A numărul normei din anul, timpul mănușii de sudură **Mod de utilizare și întreținere:** Mănușile de protecție împotriva căldurii radiante. Mănușile nu protejează împotriva solventilor organici și a vaporilor acestora, lubrifianți, grăsimi, uleiuri minerale și a apei. După utilizare îndepărtați murdăria cu o perie fină și uscați-le la temperatura camerei. Nu pot fi spălate la mașină sau curățate chimic.

Atenție: Mănușile nu trebuie folosite când există riscul de a se încălzi în componentele în mișcare ale mașinilor. Oferă protecție doar în zona palmei. Folosiți doar mănuși de mărimea potrivită și verificați-le starea înainte de utilizări. Nu folosiți mănușile pentru a ține sau deținătoare în ream fel. La persoanele sensibile pot provoca iritații, caz în care încercați utilizarea lor. Momentan nu există teste acreditate pentru măsurarea gradului de protecție a mănușilor împotriva razelor UV dar pe baza observațiilor facute se poate spune că oferă protecție, în marea majoritate a cazurilor, și împotriva razelor UV. Mănușile de sudură nu oferă protecție împotriva electrocutării Dacă mănușile a umeză, transpirată sau murdăre crește riscul de electrocut