

Výrobok: **Vysoko viditeľná bunda „LONDON“ 3v1, kód: 1110 001 155 00 (1382-ZLVV)**

Účel použitia: Bunda a vesta sa navlieka ako vrchné oblečenie – ide o odev s vysokou viditeľnosťou a nesmie ho zakrývať iné oblečenie či pomôcky.



Bunda a vesta umožňujú dobrú viditeľnosť užívateľa v nebezpečných situáciách, a to či už pri dennom svetle za akýchkoľvek svetelných podmienok, tak i za tmy pri osvetlení dopravným prostriedkom. Používať tieto odevy by mal každý, kto je týmto situáciám vystavený. V takom prípade môže tento odev podstatne znížiť riziko nehody.

Príklady činností sú napr. práca na cestných komunikáciách, údržba tratí, asanačná, ambulatná a záchraná služba, doprava, poštové služby, bezpečnostné agentúry, manipulačné práce na plochách s pohybom dopravných prostriedkov atď.

Vrchný materiál vonkajšej bundy má tiež špeciálnu vode odolnú úpravu proti nepriaznivému počasiu (napr. dážď, sneženie), hmle a zemnej vlhkosti.

Voľba správneho výstražného odevu s vysokou viditeľnosťou podľa príslušnej triedy musí byť uskutočnená podľa špecifických potrieb súvisiacich s pracoviskom, podľa druhu rizika a konkrétnych podmienok na príslušnom pracovisku. Za túto voľbu je zodpovedný zamestnávateľ, je povinný určiť a zvoliť správny typ oblečenia ešte pred jeho použitím.

Piktogramy: Vykonané skúšky

	X (1-3) max 25x	EN ISO 20471:2013 Trieda X - číslo vedľa grafického symbolu označuje triedu odevu podľa plochy opticky výrazných materiálov. Triedy jednotlivých konštrukcií a veľkostí, pozri tabuľka nižšie. Maximálny počet pracích cyklov, po ktorých si odev zachováva svoje výstražné vlastnosti.
	3 (3 až 1) 1 „obmedzená doba nosenia“	EN 343+A1:2007 Trieda 3 – odolnosť proti prieniku vody W_p . Trieda 3 – 1 odolnosť proti prieniku vodných pár R_{et} , pozri tabuľku Odporúčaná doba nosenia.

EN ISO 20471 - minimálna požadovaná plocha nápadného materiálu v m²

	Odevy triedy 3	Odevy triedy 2	Odevy triedy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retroreflexní materiál	0,20	0,13	0,10

Triedy odevu:

Konštrukcia	Trieda odevu podľa EN ISO 20471	Trieda odevu podľa EN 343+A1
Bunda vrchní	3	$W_p: 3$ $R_{et}: 3$
Bunda komplet	3	$W_p: 3$ $R_{et}: 1$
Spodní bunda/vesta	2	-

EN 343 - odporúčaná doba nosenia:

Nasledujúca tabuľka je návodom, ktorý má objasniť vplyv priepustnosti pre vodnú paru na odporúčenú nepretržitú dobu nosenia odevnej súčasti pri rôznych teplotách prostredia.

Odporúčaná maximálna nepretržitá doba nosenia kompletného obleku pozostávajúceho z bundy a nohavíc bez tepelne izolačnej podšívky.

Teplota pracovného prostredia °C	Trieda			Tabuľka platí pre strednú fyzickú záťaž $M = 150 \text{ W/m}^2$, pre štandardnú osobu, relatívnu vlhkosť vzduchu 50 % a rýchlosť vetra (prúdenia vzduchu) $v_a = 0,5 \text{ m/s}$. S účinnými vetracími otvormi a/alebo s časovými prestávkami sa môže doba nosenia predĺžiť.
	1 R_{et} nad 40 min.	2 $20 < R_{et} \leq 40$ min	3 $R_{et} \leq 20$ min	
25	60	105	205	
20	75	250	—	
15	100	—	—	
10	240	—	—	
5	—	—	—	
„—“ znamená: doba nosenia nie je obmedzená				



Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Nariadenie (EÚ) 2016/425 a ďalším uvádzaným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie II.

ČSN EN ISO 13688:2014 (EN ISO 13688:2013)

ČSN EN ISO 20471:2013 (EN ISO 20471:2013)

ČSN EN 343+A1:2008/Opr.1:2010 (EN 343:2003+A1:2007/AC:2009-11)

Identifikácia Notifikovanej osoby, ktorá uskutočnila posúdenie zhody: Institut pro testování a certifikaci, a.s. (Inštitút na testovanie a certifikácii), Tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín-Louky, CZ, Notifikovaná osoba č. 1023.

Obmedzené použitie: Na poskytnutie správnej úrovne ochrany, ako je uvedené vyššie, je nutné nosiť odev celú dobu zapnutý. Odev nesmie prísť do styku s kvapalnými chemikáliami, hlavne s rozpúšťadlami a ohňom. Treba sa tiež vyvarovať nadmernému mechanickému poškodeniu, predovšetkým retroreflexnej časti (roztrhnutie, odtrhnutie, apod.).

Preprava, typ balenia: Výrobky sú zabalené do PE vrecúšok. Výrobky sa po dobu prepravy nesmú poškodiť ani zničiť.

Uskladnenie: Neskladujte na miestach s priamym slnečným svetlom. Skladovať v uzavretých, suchých, dobre vetraných skladoch, chrániť pred sálavým teplom vykurovacích telies, uložiť minimálne 1m od vykurovacích telies. V prípade, že je odev mokrý, nechajte ho uschnúť pri izbovej teplote a až potom uschovajte.

Materiálové zloženie: Vrchná bunda: vonkajšia vrstva: 100 % polyester Oxford 300D x 300D s polyuretánovým (PU) záterom, podšívka: 100 % polyester. Spodná bunda/vesta: vonkajšia vrstva: 100 % polyester Oxford 300D x 300D s polyuretánovým (PU) záterom, výplň a podšívka: 100 % polyester.

Reflexné pásy: 3M™ Scotchlite™ 8906 – je tvorená odkrytými sklenenými šošovkami s vysokou účinnosťou, nalepenými na textilnej nosnej vrstve (70 % polyester, 30 % bavlna).

Veľkosti: Veľkosti zodpovedajú predpísaným intervalom podľa ČSN EN ISO 13688:2014.

Odevy sú šité na štandardnú výšku 170 – 182 cm. Povolená tolerancia odchýlok rozmerov je +4 a –3 %.

Údržba a čistenie:

Užívateľ výrobku nájde symboly údržby na našitej etikete.

Domáca údržba: Maximálne 25 pracích cyklov, perte ako syntetiku, max. pri 40 °C, nepoužívajte pracie prostriedky BIO, mierne zaobchádzanie, studené plákanie, krátke odstredenie, nebaľte, nesušte v bubnovej sušičke, nežehlite, nečistite chemicky. Nepoužívať aviváž.

Ručné čistenie reflexných prvkov:

1. Voda 40 °C - jemná mäkká handrička, hubka alebo jemná kefka.
2. Šetrný prací prostriedok alebo čistiaci prostriedok.
3. Po vyčistení vyplákať celý odev, nechať dokonale preschnúť.



Maximálny počet praní sa vzťahuje len na vlastnosti týkajúce sa vysokej viditeľnosti.

Upozornenie:

- Pred každým použitím vizuálne skontrolujte stav odevu. Odev musí byť udržiavaný čistý, aby zostal funkčný. Ak je trvalo znečistený alebo je vyblednutý, hneď ho nahraďte novým!!!
- Pri narušení celistvosti odevu (pretrhnutie, predretie, neprimerané stenčenie materiálu, rozpáranie švov apod.) dochádza ku zníženiu úrovne ochrany odevu a výrobok sa stáva nevyhovujúcim v zmysle vyššie uvedených právnych a technických predpisov.
- Odev opravujte výlučne s použitím materiálov a látok, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej normy.
- Trieda ochrany sa stanovuje podľa plochy viditeľného materiálu, a preto je povrchové označenie týchto odevov zakázané či obmedzené.
- V prípade, že budete používať oddelene iba vestu, berte do úvahy, že má iné zaradenie do kategórie výstražných odevov.
- Pokiaľ bude výrobok užívaný, skladovaný alebo ošetrovaný inak než je uvedené, môže dôjsť k jeho znehodnoteniu alebo zmene funkčnosti.
- Uvedený maximálny počet cyklov čistenia nie je jediným faktorom súvisiacim s životnosťou odevnej súčasti. Životnosť bude závisieť taktiež na používaní, skladovaní atď.
- Ostrosť sluchu a periférne videnie môžu byť narušené, ak si natiahnete kapucňu.

Pri dôslednom dodržaní vymedzeného účelu použitia nevznikajú riziká, ktoré by mohli ohroziť užívateľa na zdraví (výrobok sa nesmie používať za okolností, ktoré vyžadujú iný typ ochranných funkcií, napr. ako ochrana pred tepelnými rizikami, zachytenie pohyblivými časťami strojov apod.).

- Žiadny výstražný odev nemôže zaručiť absolútnu viditeľnosť v každej situácii.

Likvidácia: Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi. Likvidácia spálením.

Vyhľadanie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - "Dokumenty pro stažení".

LONDON
Komplet • set
1110 001 155 92
1382-ZLOS

CAT: II

Svrchní upper • wierzchni
100 % polyester s náhosem polyuretanu
100 % polyester with polyurethan coating
100 % polyester pokrite poliuretánem
Podšívkať výplň • lining /padding • podszewka Nvýšcička:
100 % polyester • 100 % polyester

40 max. 25x

Nepoužívať aviváž • Nie používať aviváž • Do not use fabric softener • Nie stosować płynu do zmiękczenia tkanin

EN ISO 20471:2015
3 25 X

EN 343-A1:2007
3 3

I: 182 cm
II: 84 - 92 cm

Tento výrobek musí být udržován v čistotě aby zůstal funkční. Pokud je neodstranitelně ušpiněn nebo vybledlý, je nutné jej nahradit. Tento odev musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě ho nahraďte, ak je trvalo znečistený alebo vyblednutý. This clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently stained or faded. Odez sa po výskyte trvale znečistenia alebo vyblednutia musí byť vymenená, pretože je určená na bezpečnosť. Jeżeli jest zanieczyszczona w sposób trwały lub jest wyblakła.

BARCODE
Order number
ECS

Označenie: Všetou etiketou (vzor)

typ výrobku;

kategória výrobku;

značka zhody;

materiálové zloženie;

piktogramy údržby podľa EN ISO 3758:2012;

označenie veľkostí 2-mi kontrolnými rozmermi;

piktogramy ochrany vrátane harmonizovanej normy;

upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie;

identifikácia výrobku.

V prípade ďalších dopytov kontaktujte prosím výrobcu:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ,